

UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số 708/SGDDĐT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 17 tháng 11 năm 2020


V/v tăng cường quản lý an toàn kết
cấu công trình các trụ cổng, tường rào
của các trường trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.


Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 573/SGDDĐT-KHTC ngày 30/9/2020 yêu cầu các đơn vị trực thuộc kiểm tra, rà soát, khắc phục các trụ cổng đã xây bằng gạch có dấu hiệu hư hỏng để đảm bảo an toàn cho học sinh, báo cáo cho Sở tổng hợp để báo cáo Sở Xây dựng.

Sau khi Sở Xây dựng tổng hợp và báo cáo, UBND Tỉnh đã có Công văn số 5853/UBND-ĐTĐXD ngày 13/11/2020, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên rà soát, kiểm tra, khắc phục các trụ cổng đã xây bằng gạch có dấu hiệu hư hỏng để đảm bảo an toàn cho học sinh và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Bộ Xây dựng, tại Công văn số 4467/BXD-GĐ ngày 15/9/2020 và Công văn số 1793/SXD-QLCL&VLXD ngày 25/9/2020 của Sở Xây dựng Phú Yên,

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh, tại Công văn số 5853/UBND-ĐTĐXD ngày 13/11/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung tại Công văn số 573/SGDDĐT-KHTC ngày 30/9/2020 của Sở GDĐT, chịu trách nhiệm trước Sở GDĐT và UBND tỉnh nếu để xảy ra sự cố liên quan các nội dung đã nêu tại Văn bản số 573/SGDDĐT-KHTC ngày 30/9/2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị quan tâm và nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, KHTC. 



Phạm Văn Cường